

OBRAS DE REFORMA, AMPLIACIÓN, MEJORAS Y EQUIPAMIENTO EN LANZAROTE 2012

CENTRO	NOMBRE	MUNICIPIO	CONCEPTO	
PRIMARIA				
CEIP	PLAYA HONDA	TIAS	VALLADO	
CEIP	COSTA TEGUISE	TEGUISE	MODULARES	
CEIP	M. AUXILIADORA	S.BARTOLOME	DEMOLICION	
SECUNDARIA				
IES	CESAR MANRIQUE	ARRECIFE	OCA	
IES	ZONZAMAS	ARRECIFE	OCA	
IES	BLAS CABRERA FELIPE	ARRECIFE	ARREGLOS	
CEO	ARGANA	ARRECIFE	SANEAMIENTO	
IES	CESAR MANRIQUE	ARRECIFE	PINTURA	
IES	SAN BARTOLOME	SAN BARTOLOM	PINTURA	
IES	PLAYA HONDA	SAN BARTOLOM	PAVIMENTO	
IES	TIAS	TIAS	FACHADA	
EA	PANCHO LASSO	ARRECIFE	OCA	
DOTACIONES EXTRAORDINARIAS PARA MEJORA Y MANTENIMIENTO DIRECTAS AL CENTRO EN 2012				
CENTRO	NOMBRE	MUNICIPIO	CONCEPTO	
CEIP	Ajei	San Bartolomé (Lanzar)	Enganche nuevas aulas a red de saneamiento municipal	
CEIP	Costa Tegui	Tegui	Gastos miembros de plataforma directores	
CEIP	Dr. Alfonso Spínola	Tegui	Ascensor 2012 centro c/ usuario capacidades diferentes	
CEIP	Dr. Alfonso Spínola	Tegui	Arreglo de baño para usuario con capacidades diferentes	
CEIP	Alcalde Rafael Cedrés	Tías	Aparato aire acondicionado para modular	
CEIP	Playa Blanca	Yaiza	Bordillo perimetral y cableado en aula modular	
CEO	Argana	Arrecife	Gastos de agua y luz 2012	
IES	Cesar Manrique	Arrecife	Ascensor 2012 centro c/ usuario capacidades diferentes	
IES	Agustín Espinosa	Arrecife	Obras de arreglo pavimento pasillo principal	
INVERSION TOTAL OBRAS+EQUIPAMIENTO REALIZADA EN LANZAROTE 2012				395.802,35 €
IES	CONSTRUCCION DE 16 UNIDADES EN COSTA TEGUISE			3.150.894,77 €

OBRAS NECESARIAS PREVISTAS REALIZAR EN LANZAROTE 2013

CENTRO EDUCATIVO	OBRA A REALIZAR SECUNDARIA
IES ARRECIFE	Sustitución del vallado existente en fachada principal
IES PLAYA HONDA	Sustitución de parte del pavimento del pabellón deportivo
IES PLAYA HONDA	arreglo de pared.
IES BLAS CABRERA FELIPE	Impermeabilización de tres aulas en el Anexo B.Sustitución de bajante y arreglo de la cubierta.Arreglo de marquesina.
IES CÉSAR MANRIQUE	Rampa y vallado para minusválidos, por ser Centro de integración de alumnado con discapacidad motórica.
IES ZONZAMAS	Bajante incrustado en pared. Goteras en gimnasio y aula por filtración entre planchas y claraboya. Cambio de 15 metros cuadrados de techo ondulado
IES YAIZA	Ampliación de cuatro aulas
ESCUELA DE ARTE PANCHO LASSO	Caída de cascotes del techo sobre acera. El techo está dilatando y empuja los bordes. Es necesario levantar medio metro en el perímetro y tratar con fibra. Acondicionamiento techo y fachada
CENTRO EDUCATIVO	OBRA A REALIZAR INFANTIL PRIMARI
CEIP LA GARITA	Sustitución de la electrificación del Centro.
CEIP NIEVES TOLEDO	Sustitución de cubierta de dos.
CEIP PLAYA HONDA	Segunda fase del vallado
CEIP YAIZA	Traslado de aula Medusa,
CEIP CAPELLANÍA DEL	Sustitución de ascensor.
CEIP COSTA TEGUISE	Ampliación de seis aulas.